



Motorstyring for de to stepper motorer. Der kommer lys i dioden når spændingsforsyningen som afgiver 7,4V DC tilsluttes, men IKKE når spændingsforsyningen med 4 X 1,5V batteri som afgiver 6,6V DC tilsluttes.



Den lille spændingsforsyning afgiver 7,4V DC, der kommer lys i dioden i motorstyringen, men motorerne starter ikke. Gætter på at problemet består i at enheden ikke afgiver nok ampere, (500 mA).



Strømforsyningen med 4X1,5V DC afgiver 6,6V DC, men der kommer ingen lys i dioden til motorstyringen, gætter på at spændingen er for lav???. Stik på de to strømforsyninger er polvendt ens, altså "+" i midten.